ANÁLISIS DEL ARBOLADO VIARIO



DISTRITO: 02. ARGANZUELA

BARRIO: PALOS DE MOGUER

№ calles arboladas: 23
 № calles no arboladas: 18
 № posiciones arboladas: 1.685

0 .

Arbusto

■ Calles no arboladas
■ Calles arboladas




ESPECIES ARBÓREAS MÁS ABUNDANTES

Categoría	Unidades	%
Sophora japonica	398	26,46%
Platanus x hybrida	331	22,01%
Ulmus pumila	309	20,55%
Robinia pseudoacacia	118	7,85%
Ligustrum japonicum	75	4,99%
Acer negundo	72	4,79%
Celtis australis	50	3,32%
Gleditsia triacanthos	39	2,59%
Prunus cesarifera var. pisardii	23	1,53%
Melia azedarach	23	1,53%
Otras	66	4,39%
TOTAL	1.504	100,00%




-COMPOSICIÓN-

Categoría	Parámetros de estudio	Unidades	%		
	Nº especies distintas presentes	21	10,24%		
	Especie más abundante	Sophora jap	Sophora japonica		
Especie	Especie mas abundante	398	26,46%		
	10 especies más abundantes	1.438	95,61%		
	Total árboles	1.504	89,26%		
		0 - 30 cm	219		
	Perímetro tronco a 1,30 m	30 -60 cm	396		
	refilletto tronco a 1,30 m	60 - 120 cm	628		
		> 120 cm	261		
		0 - 5 m	183		
Características		5 - 10 m	690		
dendrométricas	Altura total	10 - 15 m	449		
		15 - 20 m	181		
		> 20 m	1		
		0 - 5 m	750		
	Diámetro de copa medio	5 - 10 m	728		
		> 10 m	26		
	Recién plantado-no consolidado	121	8,05%		
	Joven	270	17,95%		
Edad fenológica	Maduro	1.102	73,27%		
	Viejo	10	0,66%		
	Muerto y decrépito	1	0,07%		
	Alineación en acera	1.629	96,68%		
	Alineación en calzada	53	3,15%		
Disposición	Grupo	0	0,00%		
	Individual	2	0,12%		
	Mediana	0	0,00%		
	Arbusto	0	0,00%		
Tipo de superficie	Césped	0	0,00%		
	Pavimento	0	0,00%		
	Tierra	1.684	99,94%		
T S Tierra I U Pavimento P P Césped					




PERÍMETRO DE TRONCO







1







ANÁLISIS DEL ARBOLADO VIARIO

DISTRITO: 02. ARGANZUELA

CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL ARBOLADO VIARIO

BARRIO: PALOS DE MOGUER


-ESTADO DEL ARBOLADO-

Categoría	Parámetros de estudio	Unidades	%
	Estructurado	1.504	100,00%
Estructura	Desestructurado	0	0,00%
	Muy desestrucutrado	0	0,00%
Inclinación	0-10 º	1.179	78,39%
	11-20 º	324	21,54%
	21-45 º	1	0,07%
	> 45 º	0	0,00%




Categoría	Parámetros de estudio	Unidades	%
Presencia de copa	Baja 0 - 25 %	45	2,99%
	Media 25 - 60 %	1.437	95,55%
	Alta 60 - 100 %	17	1,13%
	Baja 0 - 25 %	49	3,26%
Transparencia de copa	Media 25 - 60 %	1.411	93,82%
	Alta 60 - 100 %	39	2,59%

Valoración global Vitalidad					
	Transparencia de copa				
Presencia de copa	Baja 0 - 25 %	Media 25 - 60 %	Alta 60 - 100 %		
Baja 0 - 25 %	% 0 35 10				
Media 25 - 60 %	43	1.365	29		
Alta 60 - 100 % 6 11 0					



Categoría	Parámetros de estudio	Unidades	%
	Madera vista	146	9,71%
Defectos en base	Huecos	12	0,80%
	Nº árboles con defectos en base	158	10,51%
	Madera vista en tronco	412	27,39%
	Huecos en tronco	76	5,05%
	Exudaciones	152	10,11%
Defectos en tronco	Fisuras tronco	0	0,00%
	Engrosamientos	98	6,52%
	Corteza incluida	14	0,93%
	Nº árboles con defectos en tronco	596	39,63%
	Huecos en copa	4	0,27%
	Fisuras en cruz/copa	0	0,00%
Defectos en copa	Terciados no consolidados	0	0,00%
	Ramas secas	39	2,59%
	Nº árboles con defectos en copa	43	2,86%
Buen estado	Nº de árboles sin defectos significativos:	855	56,85%

ARBOLADO EN BUEN ESTADO






Localización de arbolado con defectos

2

CUANTIFICACIÓN DE DEFECTOS EN EL ARBOLADO



26_PALOS DE MOGUER



ANÁLISIS DEL ARBOLADO VIARIO

DISTRITO: 02. ARGANZUELA

CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL ARBOLADO VIARIO

BARRIO: PALOS DE MOGUER


- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO ARBOLADO -

Categoría	Parámetros de estudio	Unidades	%
	Tipo A	1.523	90,39%
	Tipo B	119	7,06%
	Tipo C	38	2,26%
Tipología de Vial	Tipo D	4	0,24%
	Tipo E	0	0,00%
	Tipo F	0	0,00%
	Aparcamiento en linea	1.211	71,87%
Time le e/e de entenne e de	Aparcamiento en batería	226	13,41%
Tipología de entorno de	Carril Bus con aleta de tiburón	2	0,12%
calzada	Carril Bus sin aleta de tiburón	50	2,97%
	Sin banda aparcamiento ni carril bus	195	11,57%
	Muy pequeña (< 3 m)	929	55,13%
	Pequeña (3 - 5 m)	476	28,25%
Distancia a fachada	Mediana (5 - 6 m)	86	5,10%
	Grande (6 - 8 m)	90	5,34%
	Muy grande (> 8 m)	103	6,11%
	Menor de 3 m	612	36,32%
Anaha da aasa	De 3 a 4 m	182	10,80%
Ancho de acera	De 4 a 6 m	355	21,07%
	Mayor de 6 m	535	31,75%
	Farolas	4	0,24%
	Edificios	0	0,00%
Interferencias	Señales y semáforos	0	0,00%
interrerencias	Invasión de calzada o acera	0	0,00%
	Cables No Alta Tensión	2	0,12%
	Cables Alta tensión	0	0,00%
	Inadmisible: <=3	16	0,95%
	Muy Pequeño: 3-5	747	44,33%
Marco de plantación	Pequeño: 5-6	495	29,38%
	Mediano: 6-8	275	16,32%
	Grande >8	141	8,37%
	Muy pequeña (< 9 m)	40	2,37%
Distancia entre ejes de	Pequeña (9 - 11 m)	701	41,60%
alineación	Mediana (11 -16 m)	52	3,09%
diffedeloff	Grande (16 - 25 m)	270	16,02%
	Muy grande (> 25 m)	621	36,85%
	Adecuado	114	6,77%
Adecuación del arbolado	Aceptable	178	10,56%
	Inadecuado	1.389	82,43%




Adecuación del arbolado

ADECUACIÓN DEL ARBOLADO AL ENTORNO



Relación entre el ancho de acera y el porte de la especie						
Porte de la especie						
Ancho de acera	Porte pequeño Porte mediano Porte grande					
Menor de 3 m	0	187	425			
De 3 a 4 m	0	60	122			
De 4 a 6 m	3	28	323			
Mayor de 6 m	1	25	507			

RELACIÓN ENTRE EJES DE ALINEACIÓN Y TIPO DE VIAL





RELACIÓN ENTRE DISTANCIA A FACHADA Y TIPO




■ Muy grande (> 8 m)


ADECUACIÓN DE ALCORQUES

■ Grande (6 - 8 m)

3




RELACIÓN ENTRE ANCHO DE ACERA Y PORTE DE LA ESPECIE



■ Menor de 3 m ■ De 3 a 4 m ■ De 4 a 6 m ■ Mayor de 6 m

RELACIÓN ENTRE MARCO DE PLANTACIÓN Y PORTE DE LA ESPECIE



■ Porte pequeño ■ Porte mediano ■ Porte grande

Categoría	Parámetros de estudio	Unidades	%
	Buen estado	1.572	93,68%
Adecuación de alcorques	Roto/levantado	46	2,74%
	Provoca daño al árbol	60	3,58%
Adecuación de tutores	Buen estado	150	78,95%
/protectores	Provoca daño	40	21,05%

26_PALOS DE MOGUER





DISTRITO: 02. ARGANZUELA

PARÁMETROS DE REFERENCIA

BARRIO: PALOS DE MOGUER

CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD

		CARACIERISTICAS I CALIDAD			
	Categoría	Parámetro	Barrio	Distrito	Ciudad
0	Cantidad	nº árboles viario/ 100 habit.	6,56	6,78	8,05
	Cantidad	nº árboles /superficie UG (ha)	79,31	57,72	44,27
		nº especies distintas presentes	<u>21</u>	63	226
	Diversidad	Especie más abundante	SJA	PHY	PHY
	Diversidad	% especie más abundante	26%	20%	23%
		% 10 especies más abundante	96%	83%	75%
		Clase diam. más abundante	60-120cm	30-60cm	60-120cm
Arbolado	Dimensiones	% en clase diam más abundan.	42%	35%	33%
Albolado		Rango altura más abundante	5-10m	5-10m	5-10m
		% en rango altura más abun.	46%	52%	49%
	Edad fenológica	Edad fenologica más abundan.	Maduro	Maduro	Maduro
	Edad Teriologica	% en edad fenol. Más abundan.	73%	69%	51%
		% arbolado defectos copa	3 %	7 %	9%
	Estado	% arbolado defectos tronco	40%	32%	28%
		% arbolado defectos en base	11%	8 %	7 %
		% arbolado vitalidad baja	3%	2%	2%

GESTIÓN DE ARBOLADO

C	Categoría	Parámetro	Barrio	Distrito	Ciudad
		% arbolado con índice riesgo aparente > 6	1%	2%	1 %
		% arbolado eliminado en el Plan Especial	-	2%	1%
	Riesgo	% arbolado reducido de copa en el Plan Especial	-	5 %	3%
Gestión		% arbolado con especie con mayor probabilidad de producir accidentes	57 %	43 %	33%
arbolado	Valoración	% arbolado susceptible de plagas	41%	34%	36%
fitosanitaria	% arbolado susceptible de enfermedades	32%	30%	32%	
	Valoración alérgenos	% arbolado de especies alergénicas	22%	24%	25%
	Riego	% posiciones arboladas con riego automático/goteo	9%	2 4%	0 20%
	nicgo	% posiciones arboladas con riego de agua regenerada	0%	0%	3%

ARBOLADO Y ENTORNO

С	ategoría	Parámetro	Barrio	Distrito	Ciudad
		FCC sobre Unidades Gestión	13%	9%	8 %
	Cobertura vegetal	Km calles arboladas	11	84	2.612
		Km calles sin arbolar	4	31	1.120
Entorno	Futana Tinalan'a vial	Tipología de vial más abundan.	Tipo A	Tipo A	Tipo A
EIILOITIO	Tipología vial	% arbolado en tipologia abund.	90%	67%	39%
	Adecuación del	% arbolado adecuado	7 %	28 %	37%
arbolado		% arbolado aceptable	11%	21%	24%
	% arbolado inadecuado	82%	51%	29%	

26_PALOS DE MOGUER