

ACTUACIONES	DESCRIPCIÓN
Proyecto de reordenación y mejora de accesibilidad en Plaza Este.	Readaptación de tres pasos de peatones existentes, instalación de cinco juegos de mayores y dos bancos con pedales, recolocación de cuatro bancos y una mesa de ajedrez.
Estudio de viabilidad, y en su caso ejecución de obras en vía pública en la delimitación geográfica de la zona de PIBA de Ventilla Almenara.	Ejecución, in situ, de cinco reductores de velocidad "lomos de asno", con su correspondiente señalización horizontal y vertical.
Adecuación del espacio situado entre las calles "Emilia" esquina "Vizcainos" y la calle "San Benito" con instalación de alumbrado y de quitamiedos en la rampa peatonal.	Instalación de barandillas de protección, en caldas a distinto nivel, entre las calles "Emilia", a la altura del nº 27, y "San Benito", a la altura de la confluencia con la calle "Vizcainos". Adicionalmente, se ha procedido al vallado de terrizos existentes en la calle "Vicente Gaceo" del nº 25 al 29, a ambos lados de la calle.
Adecuación de las evacuaciones pluviales en tramo peatonal de la calle "Joaquín Dicenta".	Adecuación de la evacuación de agua pluviales en el tramo peatonal de la calle "Joaquín Dicenta" nº 38, procediendo a la instalación de un colector de aguas pluviales con tres imbornales, creación de un nuevo pozo y conexión al pozo existente.
Rehabilitación zona infantil en calle "Costa Verde". Mejora de suelo y juegos infantiles.	Instalación de juegos nuevos en suelo continuo de caucho y vallado exterior de la zona infantil existente en la calle "Costa Verde", número del 1 al 3.